



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13
E-mail: mos@gosnadzor.ru, http://www.mos.gosnadzor.ru

ПРОТОКОЛ № 2.2/44/2
об административном правонарушении

« 22 » марта 201 6 г.
дата составления протокола

г. Москва
место составления протокола

Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Муза А.В.
должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объекте

Школа-интернат

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения

расположенном по адресу: Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 5, РФ

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащем (находящимся в эксплуатации) Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы «Школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) « 22 » марта 201 5 г. в « 15 » часов « 00 » минут в области: Электроэнергетики

а именно: 1. Покрытие пола в электрощитовой выполнено из материала образующего цементную пыль

(событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно (п. 2.2.10 ПТЭЭП).

с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

2. Бирки на питающих кабелях не установлены (п. 2.4.5 ПТЭЭП, п. 2.3.23 ПУЭ).

3. PEN проводник питающих линий подключён на N шину (п. 1.7.135 ПУЭ).

4. Сечение перемычки между N и PE шинами не соответствует 1/2 сечению PEN проводника питающей линии (п. 1.7.126 ПУЭ, Технический циркуляр Ассоциация «Росэлектромонтаж № 6 1/2000 от 11.05.2000г. »).

5. Места прохода кабелей через стены и межэтажные перекрытия не уплотнены (п. 2.2.11 ПТЭЭП, п. 2.1.58 ПУЭ).

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. _____ ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):

(нужное подчеркнуть)

Фамилия Ермаков Имя Константин Отчество Егорович

Место работы, должность: ГБОУ ШОР №1, Начальник отдела АХЧ

для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации

Дата рождения 07.08.1974 место рождения Гор. Москва

число, месяц, год

Документ, удостоверяющий личность паспорт 46 08 269759, ТП №1 ОУФМС России по Московской обл.

название, серия, номер, кем и когда выдан

в гор. Железнодорожном выдан 04.09.2008г. код подразделения 500-034

Адрес места жительства (регистрации) МО по Городскому округу Железнодорожный ул. Октябрьская д.29, кв. 192

Семейное положение, кол-во иждивенцев женат, 2 иждивенца Ежемесячный доход 40000 руб.

Ранее к административной ответственности по статье 9.11 Кодекса не привлекался

Со страницей № 1 протокола ознакомлен